

Qualitätswarnung – Hinweis zur Einstellung der Verwendung und Überprüfung

WARNUNG! Sicherheitsrisiko – Sie müssen alle Anweisungen sorgfältig lesen, verstehen und befolgen – IHR SOFORTIGES HANDELN IST ERFORDERLICH

Datum: 25. September 2025

Betreff: Sicherheitshinweis – Miller® Falcon™+ Höhensicherungsgerät

Lieber Kunde,

Wir geben diese Mitteilung bezüglich Miller Falcon+ Self-Retracting Lifeline (SRL)-Einheiten weiter, **die zwischen dem 1. März 2024 und dem 4. September 2025 hergestellt wurden**. Bei internen Tests haben wir festgestellt, dass bestimmte Einheiten den Aktivierungsmechanismus möglicherweise nicht wie vorgesehen aktivieren.

Wir haben keine Kundenbeschwerden oder Berichte über Leistungsanomalien im Feld erhalten. Diese Mitteilung dient der Vorsicht und soll die sichere Verwendung des Produkts unterstützen. Wir möchten Ihnen versichern, dass die Sicherheit und Stärke unserer Produkte für uns weiterhin oberste Priorität hat.

Sie erhalten diese Mitteilung, weil Ihre Organisation möglicherweise die in Tabelle 1 aufgeführten Einheiten gekauft hat.



Tabelle 1

| Artikelnummer | BEZEICHNUNG |
|---------------|--|
| 1017921 | FALCON + SRL 10m SS TDC ATEX |
| 1011744 | Falcon + SRL MP 10m G |
| 1011742 | Falcon + SRL MP 10m G |
| 1011950 | Falcon + SRL MP 10m G |
| 1012434 | Falcon + SRL MP 10m G |
| 1031447 | Falcon + SRL MP 10m G |
| 1011743 | Falcon + SRL MP 10m SS |
| 1011745 | Falcon + SRL MP 10m SS |
| 1028681 | Falcon + SRL MP 10m SS |
| 1012261 | Falcon + SRL MP 10m SS |
| 1011746 | Falcon + SRL MP 15m G |
| 1012436 | Falcon + SRL MP 15m G |
| 1011749 | Falcon + SRL MP 15m SS |
| 1011747 | FALCON + SRL MP 15M SS |
| 1028682 | FALCON + SRL MP 15M SS |
| 1012262 | Falcon + SRL MP 15m SS |
| 1011750 | Falcon + SRL MP 20m G |
| 1012437 | Falcon + SRL MP 20m G |
| 1013582 | Falcon + SRL MP 20m G+ Karabiner Siwel . |
| 1012263 | Falcon + SRL MP 20m SS |
| 1028683 | Falcon + SRL MP 20m SS |
| 1011751 | Falcon + SRL MP 20m SS |
| 1011753 | Falcon + SRL MP 20m SS |
| 1011728 | Falcon + SRL MP 6.2m G |
| 1012433 | Falcon + SRL MP 6,2 m G Stahlfeder TDC |
| 1011729 | Falcon + SRL MP 6.2m SS |

| | |
|---------|--|
| 1011741 | Falcon + SRL MP 6.2m SS |
| 1013960 | Falcon + SRL MP 6.2m SS |
| 1028680 | Falcon + SRL MP 6.2M SS |
| 1034052 | FALCON EDGE Xm G (Enden) |
| 1034053 | FALCON EDGE Xm G (Enden) |
| 1034054 | FALCON EDGE Xm G (Enden) |
| 1034055 | FALCON EDGE Xm G (Enden) |
| 1015700 | TOTAL Lifeline Kit mit Karton |
| 1031447 | PSS FALCON 10M GALVA-KABEL TDC + EMERILL |
| 1028812 | FALCON 20m OFFSHORE-KIT |
| 1030222 | Falcon Offshore 20m Kit |

ERFORDERLICHE SCHRITTE:

1. Aussetzen der Nutzung der betroffenen Einheiten

Bitte nehmen Sie die aufgeführten Miller Falcon+ Self-Retracting Lifeline-Einheiten vorübergehend außer Betrieb, bis die Inspektion abgeschlossen ist.

2. Überprüfen Sie jede Einheit

- Suchen Sie das Herstellungsdatum auf dem Etikett oben auf der Gehäuseabdeckung der selbstaufrollenden Rettungsleine Miller Falcon+.



Manufacturing Date

- Führen Sie einen Blockiertest durch (wie in der Bedienungsanleitung des Geräts, Abschnitt „Vor Gebrauch prüfen“ beschrieben): Ziehen Sie kräftig am Kabel. Das Gerät sollte sofort blockieren.
- Verwenden Sie den beigefügten Aufzeichnungsbericht und senden Sie ihn an techniserv.hsp@honeywell.com
- **3. Wenn die Einheit gemäß dem Inspektionsverfahren blockiert:**
- Ihr Gerät funktioniert ordnungsgemäß und ist sicher im Gebrauch
- Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden.
- Verwenden Sie den beigefügten Aufzeichnungsbericht und senden Sie ihn an techniserv.hsp@honeywell.com

4. Wenn das Gerät nicht verriegelt

- Legen Sie das Gerät beiseite
- Kontakt: techniserv.hsp@honeywell.com
- Unser Kundenservice-Team wird Ihnen Anweisungen geben, wie Sie die Rücksendung und den Austausch Ihres Geräts so schnell wie möglich veranlassen können.

WICHTIGER HINWEIS ZUR EINHEITENÜBERPRÜFUNG

- **Einheiten, die vor dem 4. September 2025 hergestellt wurden.** Diese wurden in unseren Vertriebszentren geprüft und tragen jetzt einen **grünen Aufkleber** auf der Verpackung, um zu bestätigen, dass sie die Prüfung bestanden haben.



- **Einheiten, die am oder nach dem 4. September 2025 hergestellt wurden. Diese wurden nach der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen** produziert und auch geprüft.
- **Für Händler.** Bitte leiten Sie diese Mitteilung an alle Kunden weiter, die möglicherweise betroffene Geräte erhalten haben, um sicherzustellen, dass sie informiert sind.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit und Ihr anhaltendes Engagement für die Sicherheit.

Marc Harkins, Direktor, Absturzsicherung

