

設備名稱：印表機，型號（型式）：PC42d  
Equipment name Type designation (Type)

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                  |                  |  |  |  |
|---------|--|------------------|------------------|--|--|--|
|         | 鉛Lead<br>(Pb)  | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 印刷電路板   | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 外殼      | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 送紙馬達    | —  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 打印頭     | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 內部連接線   | ○  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 電纜組件    | —  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |
| 電源      | —  | ○                | ○                | ○  | ○  | ○  |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.